UltraNeo 382

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Neoprene
- **Lunghezza (cm)** 35.5
- **Spessore (mm)** 0.90
- **Polso** Manichetta smerlata
- **Colore** Blu
- **Finitura interna** Supporto tessile con tecnologia Mapa
- **Finitura esterna** Zigrinata
- **Taglia / EAN** 6 7 8 9 10
- **Imballo** 12 paia/sacchetto - 72 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Assenza di silicone garantita

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 3

CE 0334

Type A

ALMNST 2121X

Legenda

EN 388 **RISCHI MECCANICI**

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Protezione contro gli urti
- Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- Resistenza alla perforazione
- Resistenza allo strappo
- Resistenza al taglio per tranciatura
- Resistenza all'abrasione

EN 407 **RISCHI TERMICI**
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- Resistenza al calore radiante
- Resistenza al calore convettivo
- Resistenza al calore da contatto
- Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A — **U V W X Y Z**

A Metanolo
B Acetone
C Acetonitrile
D Diclorometano
E Disolfuro di carbonio
F Toluene
G Dietilammina
H Tetraidrofurano
I Acetato di etile

EN ISO 374-1 Type B — **X Y Z**

J n-Eptano
K Idrossido di sodio 40%
L Acido solforico 96%
M Acido nitrico 65%
N Acido acetico 99%
O Ammoniaca 25%
P Perossido di idrogeno 30%
S Acido idrofluorico 40%
T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1 Type C

EN 421 **CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**

VIRUS

EN 511 **RISCHI DOVUTI AL FREDDO**

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-4 0 o 1

- Permeabilità all'acqua
- Resistenza al freddo da contatto
- Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

UltraNeo 382

VANTAGGI SPECIFICI

- Morbidezza eccellente grazie al metodo unico multistrato di Mapa Professionnel
- Rivestimento antiscivolo per una presa migliore degli oggetti umidi
- Comfort della mano e isolamento termico grazie alla maglia in cotone
- Nome precedente: StanZoil NK-22 382

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria automobilistica/meccanica
- Montaggio di pezzi di motore
- Trattamento superficiale

Industria chimica
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione di bidoni di prodotti chimici
- Manipolazione di valvole

Altri settori industriali
- Test di laboratorio
- Manutenzione macchine

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
- Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili ai ditiocarbammati e ai tiazoli.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Non utilizzare i guanti a contatto con un prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato. Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato, utilizzarne due paia alternativamente.
- Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia.
- Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.

Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione a una temperatura non inferiore ai 5°.

Condizioni di lavaggio
Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:
- se usati con vernici, pigmenti e inchiostri: strofinarli con un panno pulito impregnato di un solvente adatto, poi strofinarli con un panno asciutto
- se usati con un solvente (diluenti ecc.) strofinarne la superficie esterna con un panno asciutto
- se usati con acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e strofinarli poi sulla superficie esterna con un panno asciutto.

Attenzione: l'uso dei guanti o il sottoporli a un diverso trattamento di pulizia o lavaggio può alterarne i livelli delle prestazioni.

Condizioni di asciugatura
Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

Contatto con gli alimenti US
FDA 21CFR 177.2600

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio .
Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/08/18/1646
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075
C.T.C. - 4 rue Herman FRENKEL - 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA®
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com