Telsol 361

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** PVC
- **Lunghezza (cm)** 35
- **Spessore (mm)** 1.30
- **Polso** Manichetta smerlata
- **Colore** Verde
- **Finitura interna** Supporto tessile
- **Finitura esterna** Granitiforme
- **Taglia / EAN** 9 10
- **Imballo** 5 paia - 50 paia/scatola
- **Informazioni complementari** Assenza di silicone garantita, 5 coppie unite da un elastico / 50 paia / cartone

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 3

CE 0334

Type B

KMO 4141X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-5 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 RISCHI TERMICI
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
U V W X Y Z	X Y Z	
A Metanolo	**J** n-Eptano	
B Acetone	**K** Idrossido di sodio 40%	
C Acetonitrile	**L** Acido solforico 96%	
D Diclorometano	**M** Acido nitrico 65%	
E Disolfuro di carbonio	**N** Acido acetico 99%	
F Toluene	**O** Ammoniaca 25%	
G Dietilammina	**P** Perossido di idrogeno 30%	
H Tetraidrofurano	**S** Acido idrofluorico 40%	
I Acetato di etile	**T** Formaldeide 37%	

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Telsol 361

VANTAGGI SPECIFICI

• Durata prolungata: buona resistenza all'abrasione
• Finitura antiscivolo per un'ottima presa
• Tessuto privo di cuciture per un comfort ottimale

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria petrolchimica
• Manutenzione e manipolazione
Altri settori industriali
• Pulizia e manutenzione generica in ambienti umidi

Industria chimica
• Manipolazione di bidoni di prodotti chimici

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
•Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
•Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
•Non utilizzare i guanti a contatto permanente con il prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato. Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti MAPA PROFESSIONNEL (stc. mapaspontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato, utilizzarne due paia alternativamente.
•Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia.
•Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.
Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione originale e protetti da umidità e calore.
Condizioni di lavaggio
Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:
•se usati con vernici, pigmenti e inchiostri: strofinarli con un panno pulito impregnato di un solvente adatto, poi strofinarli con un panno asciutto
•se usati con acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e strofinarli poi sulla superficie esterna con un panno asciutto
Attenzione: l'uso improprio dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazioni.
Condizioni di asciugatura
Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Questo prodotto contiene più dello 0,1% di etilesilftalato secondo il regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
• Certificato di Esame Tipo CE
0075/014/162/08/18/1641
• Rilasciato dall'ente autorizzato n°
0075
CTC , 4 rue Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07 - France
• Certificato di garanzia della qualità
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA®
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com