

ESTRATTORI PER VITI E DADI DANNEGGIATI

458 B



- Profilo a fiore elicoidale conico
- Ottima presa su bulloneria rovinata
- Acciaio ad altissima resistenza
- Finitura fosfatata
- Quadro di manovra 3/8" (8-10-11-12-13-14mm)
- Quadro di manovra 1/2" (15-16-17-18-19mm)
- Lunghezza 32mm

Dettagli famiglia

Codice	Ø	■ Attacco quadro maschio "	b mm	🔧 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U04580108	8	3/8	12,5	1	€ 11.70
U04580110	10	3/8	15	1	€ 11.70
U04580111	11	3/8	16,5	1	€ 11.70
U04580112	12	3/8	18	1	€ 11.70
U04580113	13	3/8	19	1	€ 12.50
U04580114	14	3/8	20,5	1	€ 12.70
U04580125	15	1/2	22,5	1	€ 13.00
U04580126	16	1/2	23,5	1	€ 13.00
U04580127	17	1/2	25,5	1	€ 14.10
U04580128	18	1/2	26,5	1	€ 14.70

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000


Codice	Ø	■ Attacco quadro maschio "	b mm	🔑 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U04580129	19	1/2	27,5	1	€ 14.70

Serie / Configurazioni

Articoli



458 S20 - Assortimento di estrattori per viti e dadi esagonali danneggiati (20 pz)



519 M 458S20 - Modulo in spugna bicolore assortito (20 pz)