


RICAMBIO RULLINO

302 CN

- Per giratubi 302 N e 302 ALN



Dettagli famiglia

Codice	L mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03020033Q	200	1	€ 0.85
U03020034Q	250	1	€ 0.80
U03020035Q	350	1	€ 1.20
U03020036Q	450	1	€ 1.25
U03020037Q	600	1	€ 1.45
U03020038Q	900	1	€ 3.05

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000