

BULINO AUTOMATICO

368 B

- Modello con sistema di scatto a molla
- Profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa
- Punta riaffilabile
- Forza scatto: 110÷220 N



Dettagli famiglia

Codice	L mm	a mm	c mm	Peso gr	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03680001	155	7	23	135	5	€ 28.40

Ricambi / Accessori

Articoli



368 BR - Ricambio punta

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000