

## Liquid Paint Marker - Black | Pennarello vernice liquida



- Fuoriuscita del liquido tramite valvola.
- Vernice senza Xilene.
- IMPORTANTE: Agitare il pennarello con il tappo inserito. Rimuovere il tappo e con attenzione schiacciare la punta verso la superficie da marcare, aspettando che il liquido confluisca nella punta.
- Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145.
- Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili.
- Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte.
- Per un uso su cemento, tubi neri, alluminio, PVC, acciaio & acciaio INOX, gomma e pneumatici.

| Liquid Paint Marker - Black |      |
|-----------------------------|------|
| Colore                      | Nero |
| Quantità confezione         | 1    |