



RICAMBIO COPPIA TASSELLI

376 FA



- Per mazzuole 376 F 25+50

Dettagli famiglia

Codice	Ø tassello mm	Ø foro mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03760012Q	25	9,3	5	€ 3.30
U03760013Q	32	11,3	5	€ 4.95
U03760014Q	40	13,3	5	€ 9.90
U03760015Q	50	16,3	5	€ 14.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000