


## RICAMBIO LAME

### 196 AN



- Per troncabulloni 196 N e 196 NR (misura da 350 mm)
- Lame fornite con bulloni

### Dettagli famiglia

Codice	L mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U01960010Q	R 350	1	€ 35.70
U01960020Q	450	1	€ 38.90
U01960030Q	600	1	€ 51.00
U01960040Q	750	1	€ 62.00
U01960050Q	900	1	€ 84.50
U01960060Q	1050	1	€ 109.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.